


Energetikai szakreferensi jelentés	Diagramok
Cégnév	Knorr Bremse Fékrendszerek Kft
Vizsgált telephely(ek)	1119. Budapest, Major u. 69.




Az alábbi diagramok a vállalat villamos energiafogyasztását és teljesítménylekötési értékeit mutatják meg az elsődleges fogyasztási pontnál. Míg a fogyasztási diagram esetében a meddő energia mértéke, és a fogyasztási trend a kiemelten fontos vizsgálati tényező, addig a teljesítménylekötéseknél az optimalizálási lehetőségeket érdemes vizsgálni, hogy minél költséghatékonyabban lehessen működtetni a villamos energiaellátást.

A telephely villamosenergia-fogyasztásának alakulása



Távhő

0,00



Mért jellemzők	Hőfogyasztás
	[GJ]
2020. január	413
2020. február	302
2020. március	235
2020. április	141
2020. május	175
2020. június	49
2020. július	8
2020. augusztus	8
2020. szeptember	38
2020. október	235
2020. november	337
2020. december	365

Megjegyzés	